

ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)



luglio 2012 SCHEDA N° 1		
oggetto: ubicazione: FILECCHIO - SEGGIO DI SOTTO		
FUNZIONE PRINCIPALE: ☐ annesso ☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitazione rurale ☐ Altro		
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2006		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2006-2016 INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento non è ben visibile dalla viabilità principale, sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica (siepi ed alberi ad alto fusto) e l'edificio è su un unico livello, dietro un'abitazione.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA ☑ viabilità		
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa" PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif PERICOLOSITÀ IDRAULICA: 11 12 13 14 A		
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO:		
NOTE/CONSIDERAZIONI: ricade in C6 ed in zona di rispetto da sorgente captata		
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE







data luglio 2012	SCHEDA N° 2	
oggetto:	ubicazione: FILECCHIO	
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	ione rurale
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	EL VINCOLO:
INSERIMENTO PAESAGGISTICO Visibile da strada secondaria. Sono presenti elementi di inserimento paesaggistico nell'intorno a carattere agrario in cui si inserisce. Nella stretta area di pertinenza sono presenti alberi da frutto e ad alto fusto. L'edificio ad un solo livello, esteticamente non curato. Strada privata di accesso sterrata.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità □ pubblica fognatura ☑ verde pubblico ☐ SERVIZI ☐ si □ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici ☐ no		
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande		
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico		
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

	_	
1	1	
淮	50	ž
1	-	
	7	1


data: luglio 2012 SCHEDA N° 3		
oggetto: ubicazione: FILECCHIO - MEN	ICHI	
FUNZIONE PRINCIPALE: ⊠ annesso □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitazi	ione rurale	
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2002		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA D	EL VINCOLO: 2002-2012	
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. Il paramento esterno non è ultimato. L'edificio è a due livelli ma da un lato si accosta al pendio. Le aperture non richiamano quelle tradizionali rurali. Strada privata di accesso sterrata.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI ☑ viabilità ☐ pubblica fognatura ☑ verde pubblico ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici	SERVIZI SIN SUFFICIENTI: no	
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa" PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: interno esterno distanza	∷ ☐ breve ☐ media ☐ grande	
NOTE/CONSIDERAZIONI: sarebbe opportuno ultimare le finiture del fabbricato		
INDIVIDUAZIONE CARTOORAFICA E ROCUMENTAZI	ONE FOTOGRAFIOA	

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)


1	white the last	0
KKEE.	Re	1
-	1	1

data: luglio 20	SCHEDA I	1° 4	
oggetto:	ubio	cazione: FILECCHIO - VIO	CARI
FUNZIONE PRINCIPALE:	$oxedsymbol{oxed}$ annesso $oxedsymbol{\Box}$ magazzino $oxedsymbol{\Box}$	☐ stalla ☐ fienile ☐ abita	zione rurale
O CONVENZIONE A	TTO UNILATERALE D'OBBLIGO	ESTREMI: 2006	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:		DURATA	DEL VINCOLO: 2006-2016
INSERIMENTO	ento è ben visibile dalla strada, r del paramento fa riferimento a for	•	egetali di integrazione paesaggistica . I ïcio ad un solo livello.
DOTAZIONI INFRASTE ☑ viabilità ☑ illuminazione pubblica		CARENTI O CON PROBLEM de pubblico	II: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città		À GEOMORFOLOGICA:	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: ☐ I1 ☐ I2 ☐ I3 ☐ I4 ☐ A
POSIZIONE RISPETTO A	L CENTRO ABITATO:	erno 🗌 esterno distanza	a: 🗌 breve 🗌 media 🗌 grande
NOTE/CONSIDERAZIONI	: sarebbe opportuno tinteggiare	e il fabbricato e migliorare l'ins	serimento paesaggistico
INDIVIDUAZION	IE CARTOGRAFICA	E DOCUMENTAZ	IONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE







data:

SCHEDA Nº


5

lugilo 2012		
oggetto:	ubicazione: FILECCHIO - MI	ENCHI DI SOTTO
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abita	azione rurale
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATER	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA	DEL VINCOLO: 2003-2013
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile da strada secondaria sterrata, rimane più distante dalla viabilità principale, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica (filari, siepe). Nel terreno antistante è stato installato un impianto fotovoltaico a terra.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SE ☑ viabilità □ pubblica fo ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi	•	II: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI □ si □ in parte SUFFICIENTI: □ no
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: I1
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: Linterno esterno distanza: breve media grande NOTE/CONSIDERAZIONI:		

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

1	X
1	
Z.	
and the same	J

data: luglio 2012	SCHEDA N° 6		
oggetto:	ubicazione: FILECCHIO - CHI	Ol	
FUNZIONE PRINCIPALE: annes	so □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitazi	one rurale	
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILA	ATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	EL VINCOLO: 2003-2013	
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile solo da strada secondaria sterrata di accesso. L'area adiacente il fabbricato è stata recintata, ma tutt'intorno sono presenti alberature ad alto fusto. Il colore e la morfologia della copertura non si ricollegano all'edilizia rurale tipica.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURAL	I/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI	: VALUTAZIONE COMPLESSIVA:	
	ca fognatura 🛛 verde pubblico eggi pubblici	SERVIZI	
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☑ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: 11 12 13 14 A	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO	ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza	$oxedsymbol{oxed}$ breve $oxedsymbol{\Box}$ media $oxedsymbol{\Box}$ grande	
NOTE/CONSIDERAZIONI: tinteggi	are il fabbricato e integrare elementi di inserimento p	aesaggistico e di rif. tipologico	
INDIVIDUAZIONE CAR	TOGRAFICA E DOCUMENTAZI	ONE FOTOGRAFICA	

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)



	data: luglio 2012	SCHEDA N° 7	
oggetto:		ubicazione: FILECCHIO - BAF	RDANI
FUNZIONE	PRINCIPALE: Anness	so □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitazi	ione rurale
O CONVE	NZIONE ATTO UNILA	TERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005	
ESTREMI (AREA VINO ESTREMI E		DURATA D	EL VINCOLO: 2005-2015
INSERIMEN PAESAGGI	NIO	isibile solo dalla strada principale. Presenta elemer sono presenti elementi anche vegetali di integraziono	•
🗵 viabilità	_ pubblic	/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI a fognatura	: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI
UTOE: Utoe n.1 -	Filecchio "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZION	E RISPETTO AL CENTRO	ABITATO: ⊠ interno □ esterno distanza	: 🗌 breve 🗌 media 🗌 grande
NOTE/COM	NSIDERAZIONI: integrare	elementi di inserimento paesaggistico e di riferimer	nto tipologico
INDIVI	DUAZIONE CAR	TOGRAFICA E DOCUMENTAZI	ONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

	_	
1	1	9
12	20	2
The		.0
	3	1

data. luglio 2012	SCHEDA N° 8			
oggetto:	ubicazione: FILECCHIO - BARDANI			
FUNZIONE PRINCIPALE: anne	esso □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitazione rurale □ Altro			
O CONVENZIONE ATTO UNI	LATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	AREA VINCOLATA:			
INSERIMENTO L'intervento è ben visibile solo dalla strada principale. Il colore del paramento si ricollega a forme urbane più che rurali. Sono presenti scarsi elementi anche vegetali di integrazione paesaggistica				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURA	ALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA:			
H	olica fognatura □ verde pubblico			
UTOE: Utoe n.1 - Filecchio "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif PERICOLOSITÀ IDRAULICA: 11 12 13 14 A			
POSIZIONE RISPETTO AL CENTR	RO ABITATO: interno esterno distanza : breve media grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integra	are elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CAI	RTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note




ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE








data luglio 2012	CHEDA N° 9			
oggetto:	ubicazione: LOPPIA DI SOT	ГО		
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abita	azione rurale		
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI : 2004			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2004-2014				
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile solo dalla strada principale. Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali. Sono presenti elementi anche vegetali di integrazione paesaggistica				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: □ viabilità □ pubblica fognatura □ verde pubblico SERVIZI □ si □ in part □ illuminazione pubblica □ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: □ no				
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:		
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di riferimento tipologico				
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				
estratto cartografico: TAV.21.	3 del PS - fuori scala foto:			





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

18	W.
1	
1 1 E	- S
3	-

luglio 2012 SCHEDA N° 10				
oggetto: ubicazione: FORNACI DI BARGA - RIO GIUVICCHIA				
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro				
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005				
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015				
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile solo dalla strada (viabilità comunale secondaria). Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali. Sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA :				
UTOE: Utoe n. 3 - II fondovalle PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif PERICOLOSITÀ IDRAULICA: II				
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di riferimento tipologico				
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				

foto:

TAV.21.3 del PS - fuori scala ° . 181.3 0 186.5 176.0



note

estratto cartografico:



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



Altro...

SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

	-
45	
*	1
" Sign	

data: luglio 2012

SCHEDA Nº

oggetto:	ubicazione: FORNACI DI BARGA - RIO GIUVICCH
FUNZIONE	E PRINCIPALE: ☐ annesso ☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitazione rurale
CONVE	ENZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2001

AREA VINCOLATA: **ESTREMI EDILIZI:**

ESTREMI CATASTALI

DURATA DEL VINCOLO: 2001-2011

INSERIMENTO

L'intervento è ben visibile solo dalla strada (viabilità comunale secondaria). Presenta alcuni elementi che si PAESAGGISTICO ricollegano a forme urbane più che rurali. Sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica

DOTAZIONI INFRASTR	RUTTURALI/SERVIZI IN	ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI :	VALUTAZIONE COMP	LESSIVA:
viabilità	pubblica fognatura	∨erde pubblico		in parte
illuminazione pubblica	parcheggi pubblici		SUFFICIENTI: No	
				010101010101010101010101

UTOE: Utoe n. 3 - II fondovalle

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA:

PERICOLOSITÀ IDRAULICA:

☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif

□ I2 □ I3 □ I4 □ A

POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO:

interno esterno distanza:

media grande

NOTE/CONSIDERAZIONI:

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




foto:



note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

	_	
1	1	
淮	50	ž
1	-	
	7	1

data:

luglio 2012	SCHEDA N° 12			
oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGN	0		
FUNZIONE PRINCIPALE: ☐ annesso ☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitazione rurale ☐ Altro				
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015				
INSERIMENTO L'intervento è ben visibile dalla strada, non sono presenti elementi anche vegetali di integrazione paesaggistica. Il colore del paramento si ricollega a forme urbane più che rurali.				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA:				
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: ☐ I1 ☐ I2 ☐ I3 ☐ I4 ☐ A		
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: Tinteggiare il fabbricato e integrare elementi di inserimento paesaggistico e di rif. tipologico				

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

290.5 295.0 30 CASA 286.2



note

estratto cartografico:



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)



data: luglio 2012	SCHEDA N° 13		
oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGNO	0	
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	o □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitazi	ione rurale	
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILAT	TERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2001		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	EL VINCOLO: 2001-2011	
HASEIMIENTO	en visibile dalla viabilità pubblica e resta parzialmen a vegetazione ad alto fusto.	ite nascosto da filari di viti e	
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico SERVIZI ☑ si ☐ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: ☑ no			
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: □ I1 □ I2 □ I3 □ I4 □ A	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI:			
INDIVIDUAZIONE CART	FOGRAFICA E DOCUMENTAZI	ONE FOTOGRAFICA	
estratto cartografico: TAV.2	21.3 del PS - fuori scala foto:		
304.5	AND THE PARTY OF T		



note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

-	
1	
4	
ANTO	-
No.	


luglio 2012	SCHEDA N° 14	
oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGN	0
FUNZIONE PRINCIPALE: anness	o □ magazzino □ stalla □ fienile □ abitaz	zione rurale
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILA	TERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2001	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA [DEL VINCOLO: 2001-2011
PAESAGGISTICO paesaggistica. L'edit	sibile dalla strada, sono presenti scarsi elementi a ficio è di notevole visibilità in quanto è su due livelli legano a forme urbane più che rurali.	
	SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI a fognatura ⊠ verde pubblico agi pubblici	: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO	ABITATO: ☐ interno ☐ esterno distanza	□ hreve ⊠ media ⊠ grande

NOTE/CONSIDERAZIONI:

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

W.	Walds of the last	
N.		

	luglio 2012	CHEDA N° 15		
oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGNO			
FUNZIONE	PRINCIPALE: annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	ione rurale	
O CONVE	NZIONE ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2001		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2001-2011				
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica, ma sembra configurarsi come tipologia urbana più che rurale. L'area di pertinenza è ben curata, la tinteggiatura è disomogenea sui vari fronti.				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA:				
☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici ☑ si ☐ in parte ☑ si ☐ in parte ☑ si ☐ in parte ☑ sufficienti: ☑ no				
UTOE: Non inserito		PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☒ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e sistemare tinteggiatura				
INDIVIDUAZIONE CADTOCDAEIOA E DOCUMENTAZIONE EOTOCDAEIOA				

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

1	Yes	1
WKK.	-	2
1	4	1

	luglio 2012	SCHEDA N° 16		
oggetto:		ubicazione: BARGA - GRAGN	0	
FUNZIONE PRI	NCIPALE: 🗵 annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	ione rurale	
O CONVENZIO	ONE ATTO UNILAT	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015				
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, per la modifica del piano di campagna, la posizione e la mole. Sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica con caratteristiche più di giardino di civile abitazione che non di edificio rurale.				
DOTAZIONI I viabilità illuminazione	pubblica	·	: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI	
UTOE: Non inserito		PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: ☐ I1 ☐ I2 ☐ I3 ☐ I4 ☐ A	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico				
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECEN



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RE



data: luglio 2012

SCHEDA N°

CENTI (DOPO 1999)	Way to the
	2000000000000000000000

ubicazione: BARGA - GRAGNO oggetto: **FUNZIONE PRINCIPALE**:

☐ annesso ☐ magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro... ○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003 **ESTREMI CATASTALI** AREA VINCOLATA: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013 **ESTREMI EDILIZI:** L'intervento è ben visibile dalla strada, non sono presenti elementi (anche vegetali) di integrazione **INSERIMENTO** PAESAGGISTICO paesaggistica. Inoltre la morfologia ed il colore non si ricollegano all'edilizia rurale tipica. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: pubblica fognatura verde pubblico 🗌 si 🔲 in parte SERVIZI SUFFICIENTI: No illuminazione pubblica X parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: □ 12 □ 13 □ 14 □ A Non inserito ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve Media Media grande

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)



data: luglio 2012

SCHEDA N° 18

18

oggetto:		ubicazione:	BARGA - GRAGNO

FUNZIONE PRINCIPALE: anness	o 🗌 magazzino 🔲 stalla 🔲 fienile 🗌 abitazi	one rurale
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILA	TERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2000	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	EL VINCOLO: 2000-2010
PAESAGGISTICO paesaggistica. Inoltra a bozze facciavista.	isibile dalla strada, non sono presenti elementi (ancl re la morfologia non si ricollega all'edilizia rurale tipio	ca. Il fabbricato non è intonacato ma
	SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI a fognatura verde pubblico ggi pubblici	SERVIZI si in parte SUFFICIENTI: no
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: ☐ I1 ☐ I2 ☐ I3 ☐ I4 ☐ A
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO	ABITATO: ☐ interno ☐ esterno distanza :	☐ breve ☒ media ☒ grande
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare	elementi di inserimento paesaggistico e di riferimen	to tipologico ultimare le finiture

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE









data: luglio 2012

SCHEDA N° 19

|--|

FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro CONVENZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003 ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013 INSERIMENTO PAESAGGISTICO paesaggistica. Inoltre gli infissi non si ricollegano all'edilizia rurale tipica. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: SERVIZI Si in parte illuminazione pubblica parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Non inserito PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Ill 1 12 13 14 A	oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGNO	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013 INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, non sono presenti elementi (anche vegetali) di integrazione paesaggistica. Inoltre gli infissi non si ricollegano all'edilizia rurale tipica. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: viabilità pubblica fognatura verde pubblico illuminazione pubblica parcheggi pubblici PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	FUNZIONE PRINCIPALE: ann	esso 🗌 magazzino 🗀 stalla 🔲 fienile 🗀 abitazione rurale 💢 Altro	
AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013 INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, non sono presenti elementi (anche vegetali) di integrazione paesaggistica. Inoltre gli infissi non si ricollegano all'edilizia rurale tipica. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: viabilità pubblica fognatura verde pubblico servizi si in parte sufficienti: no UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	O CONVENZIONE ATTO UN	ILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003	
PAESAGGISTICO paesaggistica. Inoltre gli infissi non si ricollegano all'edilizia rurale tipica. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: □ viabilità □ pubblica fognatura □ verde pubblico □ SERVIZI □ si □ in parte □ illuminazione pubblica □ parcheggi pubblici □ SUFFICIENTI: □ no UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	AREA VINCOLATA:	DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013	
✓ viabilità ✓ pubblica fognatura ✓ verde pubblico ✓ illuminazione pubblica ✓ parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	PAESAGGISTICO paesaggistica. I	noltre gli infissi non si ricollegano all'edilizia rurale tipica.	7 7.14
	🗵 viabilità 🔻 pub	blica fognatura ⊠ verde pubblico SERVIZI ☐ si ☐ in ঢ়	
			A
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande	POSIZIONE RISPETTO AL CENT	RO ABITATO: ☐ interno ☒ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☒ media ☒ gran	de
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico, sostituire gli infissi	NOTE/CONSIDERAZIONI: integ	rare elementi di inserimento paesaggistico, sostituire gli infissi	

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE







data:

SCHEDA N°

20 luglio 2012 ubicazione: BARGA - GRAGNO oggetto: **FUNZIONE PRINCIPALE**: ☐ annesso ☐ magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro... ○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2002 **ESTREMI CATASTALI** AREA VINCOLATA: DURATA DEL VINCOLO: 2002-2012 **ESTREMI EDILIZI:** L'edificio è accessibile solo attraverso area privata. Risulta scarsamente visibile dalla strada e dotato di **INSERIMENTO** PAESAGGISTICO alberature autoctone. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 🗌 si 🔲 in parte pubblica fognatura verde pubblico SERVIZI SUFFICIENTI: No illuminazione pubblica X parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: □ I2 □ I3 □ I4 □ A Non inserito ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: interno esterno distanza: breve Media Media grande

NOTE/CONSIDERAZIONI:

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala



note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

1	
13	
Z	3
and the same	J

luglio 2012	CHEDA N° 21				
oggetto:	eggetto: ubicazione: BARGA - GRAGNO				
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	cione rurale			
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI : 2003				
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013					
INSERIMENTO PAESAGGISTICO (viti). La morfologia ed il colore fanno riferimento a forme urbane più che rurali. La viabilità sterrata ben si integra col contesto.					
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità					
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:			
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande					
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico					

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

CHI	
(- The state of t	1
The state of the s	
The said	1

luglio 2012	CHEDA N° 22			
oggetto:	ubicazione: BARGA - GRAGN	0		
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	ione rurale		
O CONVENZIONE ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2002			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2002-2012 INSERIMENTO PAESAGGISTICO C'intervento è visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica . Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali.				
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico ☐ SERVIZI ☐ si ☐ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici ☐ SUFFICIENTI: ☑ no				
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:		
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande				
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare el	ementi di inserimento paesaggistico e di riferimer	nto tipologico		
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				

estratto cartografico: TAV.21.3 del PS - fuori scala

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

-	N
4	É
The state of the s	
1000	g

data:

luglio 2012 SCHEDA N° 23			
oggetto: ubicazione: BARGA - LOC NEBBIANELLA			
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro			
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2002			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2002-2012			
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento non è visibile dalla strada pubblica, sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica nei campi che lo circondano. Il paramento esterno non è ultimato. L'edificio è a un livello. Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA:			
⊠ viabilità ⊠ pubblica fognatura ⊠ verde pubblico SERVIZI □ si □ in parte ⊠ illuminazione pubblica ⊠ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: □ no			
UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Non inserito □ G1 □ G2 □ G3 □ G4 □ C6 verif □ L1 □ L2 □ L3 □ L4 □ A			
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: migliorare l'integrazione tipologica e andrebbero ultimate le finiture			

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)




data:

luglio 2012	CHEDA N° 24	
oggetto:	ubicazione: BARGA - LOC NE	EBBIANELLA
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abita	zione rurale 🔲 Altro
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015		
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, sono presenti pochi elementi vegetali di integrazione paesaggistica . Il colore del paramento fa riferimento a forme urbane più che rurali. La viabilità sterrata ben si integra col contesto.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SE	ERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEM	I: VALUTAZIONE COMPLESSIVA:
☑ viabilità☑ pubblica fo☑ illuminazione pubblica☑ parcheggi		SERVIZI
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande		
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico		

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:







note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)





data: luglio 2012

SCHEDA N°

25

oggetto: ubicazione: BARGA - LOC NEBBIANELLA			
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	ione rurale	
O CONVENZIONE ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	DEL VINCOLO: 2005-2015	
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento non è ben visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico SERVIZI ☐ si ☐ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: ☑ no			
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: □ I1 □ I2 □ I3 □ I4 □ A	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			

estratto cartografico:

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)



data: luglio 2012

SCHEDA N° 26

ubicazione: BARGA - LOC NEBBIANELLA oggetto: **FUNZIONE PRINCIPALE**:

☐ annesso ☐ magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro... O CONVENZIONE O ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005 **ESTREMI CATASTALI** AREA VINCOLATA: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015 **ESTREMI EDILIZI:** L'intervento è visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. **INSERIMENTO** PAESAGGISTICO Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: pubblica fognatura verde pubblico si in parte SERVIZI SUFFICIENTI: No illuminazione pubblica X parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: □ 12 □ 13 □ 14 □ A Non inserito ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve media arande NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE




SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

-	N
4	É
The state of the s	
1000	g

luglio 2012 SCHEDA N° 27			
oggetto: ubicazione: BARGA - LOC NEBBIANELLA			
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro			
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2005-2015			
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico SERVIZI ☐ si ☐ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: ☑ no			
UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Non inserito □ G1 □ G2 □ G3 □ G4 □ C6 verif □ I1 □ I2 □ I3 □ I4 □	Α		
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			

estratto cartografico:

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

	_	
1	1	
淮	50	ž
1	-	
	7	1

	data: luglio 2012	SCHEDA N° 28	
oggetto:		ubicazione: S.PIETRO IN CAM	MPO - LOC. MEONI
FUNZIONE	E PRINCIPALE: annesso	o ☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitazi	one rurale
O CONVE	ENZIONE ATTO UNILAT	FERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013			
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, anche se trattasi di viabilità secondaria. Sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica . Il colore fa riferimento a forme urbane più che rurali. La significativa alterazione del piano di campagna rende l'intervento non ben inserito.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☑ verde pubblico SERVIZI ☐ si ☐ in parte ☑ illuminazione pubblica ☑ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: ☑ no			
UTOE: Utoe n. 3 -	- II fondovalle	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
estratto (cartografico:	foto: 「	





note









luglio 2012 SCHEDA N° 29			
oggetto: ubicazione: CASTELVECCHIO PASCOLI			
FUNZIONE PRINCIPALE: ☐ annesso ☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitazione rurale ☐ Altro			
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003			
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2013			
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada. Presenta alcuni elementi che non si ricollegano a forme rurali tradizionali, ma moderne. Non sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: ☑ viabilità ☑ pubblica fognatura ☐ verde pubblico SERVIZI ☐ si ☑ in parte ☑ illuminazione pubblica ☐ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: ☐ no			
UTOE: Utoe n.4 - Castelvecchio Pascoli PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: G1 G2 G3 G4 C6 verif PERICOLOSITÀ IDRAULICA: II I2 I3 I4 A			
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: interno esterno distanza : breve media grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare con elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			




foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE








data: luglio 2012

SCHEDA N° 30

oggetto:	ubicazione. BARGA - LOC. Di	VERSI	
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abitaz	zione rurale	
O CONVENZIONE ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2005		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA [DEL VINCOLO: 2005-2015	
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, le dimensioni sono modeste,sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. Il colore fa riferimento a tonalità urbane più che rurali.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SE □ viabilità □ pubblica f □ illuminazione pubblica □ parcheggi	·	SERVIZI ☐ si ☐ in parte SUFFICIENTI: ☐ no	
UTOE: Utoe n. 3 - II fondovalle	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO A	BITATO: ☐ interno ☐ esterno distanza	: ⊠ breve □ media □ grande	
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare el	ementi di inserimento paesaggistico e di riferime	nto tipologico	

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:







note




ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

WW.	
37	1

luglio 2012	SCHEDA N° 31		
oggetto:	ubicazione: BARGA - LOC. LA	ATO	
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso	o □ magazzino □ stalla □ fienile □ abita:	zione rurale 🔲 Altro	
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILAT	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2004		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2004-2014			
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è ben visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. Presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme urbane più che rurali.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: □ viabilità □ pubblica fognatura □ verde pubblico □ SERVIZI □ si □ in parte □ illuminazione pubblica □ parcheggi pubblici □ sufficienti: □ no			
UTOE: Utoe n. 3 - II fondovalle	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico			
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
estratto cartografico:	foto:		
1 12	Ø		





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

1	Verb	V
1	R	
18		
1	4	

data:

luglio 2012	CHEDA N° 32	
oggetto:	ubicazione: BARGA - LOC. LA	ATO
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro		
O CONVENZIONE ATTO UNILATE	RALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2004	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2004-2014		
INSERIMENTO PAESAGGISTICO L'intervento è visibile dalla strada, sono presenti alcuni elementi vegetali di integrazione paesaggistica. La morfologia ed il colore fanno riferimento a forme rurali, anche se presenta alcuni elementi che si ricollegano a forme più urbane. La viabilità sterrata ben si integra col contesto. Gli infissi non sono congruenti.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIONE COMPLESSIVA: □ viabilità □ pubblica fognatura □ verde pubblico SERVIZI □ si □ in parte □ illuminazione pubblica □ parcheggi pubblici SUFFICIENTI: □ no		
UTOE: Utoe n. 3 - II fondovalle	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande		
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico		
INDIVIDUAZIONE CADEOCDACIOA E DOCUMENTAZIONE COTOCDACIOA		

estratto cartografico:

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

1	abble 1	0
KKEE.	K.	2
-	1	1

luglio 2012	SCHEDA N° 33	
oggetto:	ubicazione: BARGA - LOC. CANTEO	
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro		
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013		
INSERIMENTO L'intervento non è ben visibile dalla strada pubblica (secondaria e a fondo cieco). E' su due livelli che seguono l'andamento del terreno. Sono presenti elementi vegetali di integrazione paesaggistica.		
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/S	SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI : VALUTAZIOI	NE COMPLESSIVA:
☐ viabilità ☐ pubblica ☐ pubblica ☐ illuminazione pubblica ☐ parchegg	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	☐ si in parte ☐ no
UTOE: Utoe n.2 - Barga "città diffusa"	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif ☐ I1 ☐ I2	TÀ IDRAULICA: ☐ 13 ☐ 14 ☐ A
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: interno esterno distanza : breve media grande		
NOTE/CONSIDERAZIONI:		
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

foto:

estratto cartografico:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

(LLL)	
¥	
All the	1

luglio 2012	SCHEDA N° 34		
oggetto:	ubicazione: BARGA - LOC. MO	DRICONI	
FUNZIONE PRINCIPALE: annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro			
○ CONVENZIONE ● ATTO UNILATE	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003		
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA D	EL VINCOLO: 2003-2013	
INSERIMENTO PAESAGGISTICO l'annesso non è raggiungibile tramite pubblica viabilità . Si trova in una radura all'interno di una zona boscata.			
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SI	•	SERVIZI SUFFICIENTI: No	
UTOE: Non inserito	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: ☐ G1 ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	PERICOLOSITÀ IDRAULICA: ☐ I1 ☐ I2 ☐ I3 ☐ I4 ☐ A	
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno ☐ distanza : ☐ breve ☐ media ☐ grande			
NOTE/CONSIDERAZIONI: Non valutal	bile		
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
estratto cartografico:	5000 F		





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE



SCHEDATURA EDIFICI AGRICOLI RECENTI (DOPO 1999)

-	
1	3
1	
A CONTRACTOR	.00
and the	

data:


The same


luglio 2012	SCHEDA N 30	
oggetto:	ubicazione: BARGA - BUVICO	CHIA
FUNZIONE PRINCIPALE: Annesso	☐ magazzino ☐ stalla ☐ fienile ☐ abita:	zione rurale
O CONVENZIONE ATTO UNILAT	ERALE D'OBBLIGO ESTREMI : 2003	
ESTREMI CATASTALI AREA VINCOLATA: ESTREMI EDILIZI:	DURATA I	DEL VINCOLO: 2003-2013
	vegetazione dell'area circostante e la posizione, l' iti panoramici vicini. Nel periodo invernale l'impatt	
	SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEM	: VALUTAZIONE COMPLESSIVA:
☑ viabilità☑ illuminazione pubblica☑ parchego	·	SERVIZI Si in parte
UTOE:	PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA:	PERICOLOSITÀ IDRAULICA:
Non inserito	☐ G1 ☐ G2 ☒ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif	□ I1 □ I2 □ I3 □ I4 □ A
POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO A	ABITATO: ☐ interno ☐ esterno distanza	: Dreve Media grande
NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare	elementi di inserimento paesaggistico e di riferimo	ento tipologico

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

foto:





note



ANALISI EDIFICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE







data:

SCHEDA N°

36


luglio 2012 ubicazione: BARGA - AL BALOCCO oggetto: **FUNZIONE PRINCIPALE:** Annesso magazzino stalla fienile abitazione rurale Altro... O CONVENZIONE O ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ESTREMI: 2003 **ESTREMI CATASTALI** AREA VINCOLATA: DURATA DEL VINCOLO: 2003-2013 **ESTREMI EDILIZI:** Considerata la ricca vegetazione dell'area circostante e la posizione, l'edificio non risulta visibile dalla strada **INSERIMENTO** PAESAGGISTICO pubblica né da altri punti panoramici vicini. L'accesso avviene da strada privata sterrata. Nel periodo invernale l'impatto potrebbe risultare maggiore. DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI/SERVIZI IN ZONA, CARENTI O CON PROBLEMI: VALUTAZIONE COMPLESSIVA: pubblica fognatura verde pubblico si in parte SERVIZI SUFFICIENTI: No illuminazione pubblica parcheggi pubblici UTOE: PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: PERICOLOSITÀ IDRAULICA: __ I2 I3 □ 14 □ A Non inserito ☐ G2 ☐ G3 ☐ G4 ☐ C6 verif POSIZIONE RISPETTO AL CENTRO ABITATO: ☐ interno ☐ esterno distanza: breve media NOTE/CONSIDERAZIONI: integrare elementi di inserimento paesaggistico e di riferimento tipologico

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

estratto cartografico:

foto:

Non è stato possibile fare una foto più vicina





note