

SCHEDA  
NUMERO

1

Casa Giannotti

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

DESCRIZIONE

PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

**SCHEDA  
NUMERO**

2

Chiesa S.S. Annunziata

EX

Chiesa della Visitazione

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

3

Palazzo Mordini

EX

Palazzo Mordini

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

4

Casa Cordati

EX

Palazzo dei Nobili Bertacchi

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

si

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:


**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

Il paramento è stato recentemente restaurato con rifacimento dell'intonaco e successiva nuova tinteggiatura che riprende tonalità presenti negli strati preesistenti.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo


CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO



DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO   
MAGENTA   
GIALLO   
NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

CODICE  
COLORE

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**SCHEDA  
NUMERO**

5

Palazzo del Conte Pieracchi

EX

Palazzo del Conte Pieracchi

**FRONTE IN ESAME**

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/2007

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/2007"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

6

Casa Lugani

EX

Palazzo Lugani

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro




#### DESCRIZIONE

Una parte del paramento è stata recentemente ritinteggiata.

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		CIANO <input type="text" value="0"/> MAGENTA <input type="text" value="20"/> GIALLO <input type="text" value="80"/> NERO <input type="text" value="15"/> CODICE COLORE <input type="text" value="132"/>	<input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input checked="" type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**SCHEDA  
NUMERO**

7

Casa Manni

EX

Casa Manni

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**8**

Palazzo Stefani

EX

Palazzo dei Cavalieri Bertacchi

**FRONTE IN ESAME**

Nord-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

si

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:




**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

Il paramento è stato recentemente restaurato con parziale rifacimento dell'intonaco e successiva nuova tinteggiatura che riprende, con una tonalità più intensa, uno degli strati pittorici preesistenti.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo


CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO



DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO   
MAGENTA   
GIALLO   
NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

CODICE  
COLORE

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**SCHEDA  
NUMERO**

**9**

Teatro dei Differenti

EX

Teatro dei Differenti

**FRONTE IN ESAME**

Nord-Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato       intonaco non tinteggiato       facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato       intonaco decorato       altro

**DESCRIZIONE**

Il corpo ascensore introdotto nel corso delle opere di adeguamento funzionale dell'edificio, nel 1999 risultava molto più evidente a causa della coloritura grigia. Oggi risulta invece tinteggiato dello stesso colore della restante parte del paramento e l'impatto visivo del nuovo volume in cemento armato risulta così molto minore. Inoltre è stato demolito il percorso architravato inserito nella piazza, estraneo alle tipologie presenti nel castello e non integrato nel contesto storico.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

**SCHEDA  
NUMERO**

**10**

Casa Simonini

EX

Casa Simonini

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**11**

Casa Ricci

EX

Casa Ricci

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

si

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro


**DESCRIZIONE**

Il paramento è stato recentemente restaurato con parziale rifacimento dell'intonaco e successiva nuova tinteggiatura che non riprende le tonalità degli strati pittorici preesistenti.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="text"/>	
		CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>		
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
			<input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		 CIANO <input type="text" value="15"/> MAGENTA <input type="text" value="60"/> GIALLO <input type="text" value="60"/> NERO <input type="text" value="0"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text" value="125"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**12**

Casa Groppi

EX

Casa Groppi

**FRONTE IN ESAME**

Nord-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**13**

Palazzo Tallinucci

EX

Palazzo Tallinucci

**FRONTE IN ESAME**

Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**14**

Palazzo Angeli

EX

Palazzo Angeli

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 18/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

15

Loggia del mercato

EX

Loggia della mercanzia

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**16**

Palazzo Comunale

EX

Palazzo Pancrazi-Gonzaga

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

17

Asilo Donnini

EX

Palazzo Balduini

FRONTE IN ESAME

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

si

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

DESCRIZIONE

Il paramento è stato ritinteggiato di colore giallo intenso. La facciata è stata mantenuta interamente intonacata fatta eccezione per i cantonali e le cornici che sono state lasciate facciavista come in precedenza.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		CIANO <input type="text" value="0"/> MAGENTA <input type="text" value="20"/> GIALLO <input type="text" value="65"/> NERO <input type="text" value="5"/>	TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text" value="131"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**18**

Palazzo Pretorio

EX

Palazzo Pretorio

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 18/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

**SCHEDA  
NUMERO**

**19**

Duomo di S.Cristoforo

EX

Duomo S.Cristofano e Jacopo

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**



CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

CIANO

MAGENTA


GIALLO

NERO

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

20

Palazzo Salvi

EX

Palazzo Salvi

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE
			<input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO <input type="text"/>	
			MAGENTA <input type="text"/>	
			GIALLO <input type="text"/>	
			NERO <input type="text"/>	

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
FOTON° <input type="text"/>		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	TIPO DI COLORITURA	
			<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
			CIANO <input type="text"/>	
			MAGENTA <input type="text"/>	
			GIALLO <input type="text"/>	
			NERO <input type="text"/>	
			CODICE COLORE <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**21**

Conservatorio di S. Elisabetta

EX

Convento di S. Elisabetta

**FRONTE IN ESAME**

Nord-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="checkbox"/>	
DATA 4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
FOTON°	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	
		CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>	
		TIPO DI COLORITURA	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

SCHEDA  
NUMERO

22

Casa Nardini

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="checkbox"/>	
DATA 4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
FOTON°	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	
		CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>	
		TIPO DI COLORITURA	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

SCHEDA  
NUMERO

23

Plas Gwin

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

no

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

24

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista laterizio  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

#### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

096

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 4/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE


CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

#### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

25

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

26

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

**SCHEDA  
NUMERO**

27

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

28

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

29

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
			MAGENTA <input type="checkbox"/>		
			GIALLO <input type="checkbox"/>		
			NERO <input type="checkbox"/>		
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
			TIPO DI COLORITURA	
			<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
			CIANO <input type="checkbox"/>	
			MAGENTA <input type="checkbox"/>	
			GIALLO <input type="checkbox"/>	
			NERO <input type="checkbox"/>	
			CODICE COLORE <input type="checkbox"/>	
FOTON°		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		

SCHEDA  
NUMERO

30

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

31

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

**SCHEDA  
NUMERO**

**32**

EX casa Pistoia

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

33

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°	<input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

34

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

35

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

36

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

37

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

38

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato

intonaco non tinteggiato

facciavista

pillori di fiume



intonaco parzialmente tinteggiato

intonaco decorato

altro

DESCRIZIONE

PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

073

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 4/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE



CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

39

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso









CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="text" value="0"/> MAGENTA <input type="text" value="0"/> GIALLO <input type="text" value="0"/> NERO <input type="text" value="5"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

40

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO





- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO MAGENTA GIALLO NERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO MAGENTA GIALLO NERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
FOTON°		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		

**SCHEDA  
NUMERO**

**41**

EX Casa Niccoli

FRONTE IN ESAME

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

42

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

43

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

44

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

45

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

46

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA 4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="checkbox"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="checkbox"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**47**

EX

**FRONTE IN ESAME**

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

**CODICE  
COLORE**

**STATO DI  
CONSERVAZIONE**

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO   
MAGENTA   
GIALLO   
NERO

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

**STATO DI  
CONSERVAZIONE**

- buono  
 medio  
 pessimo

**DATAZIONE**

- antico  
 recente

CIANO   
MAGENTA   
GIALLO   
NERO

**TIPO DI  
COLORITURA**

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**CODICE  
COLORE**

SCHEDA  
NUMERO

48

EX Convento di S.Domenico

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		

SCHEDA  
NUMERO

49

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

50

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/2007

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/2007"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

51

Palazzo Balduini

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE	

SCHEDA  
NUMERO

52

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

SCHEDA  
NUMERO

53

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

54

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO  CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

55

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO  CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

56

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO





- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO MAGENTA GIALLO NERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO MAGENTA GIALLO NERO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
FOTON°		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		

SCHEDA  
NUMERO

57

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO  CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

58

EX Palazzo Giannelli Bertacchi

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

59

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

60

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

61

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

62

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

63

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

64

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO  CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

65

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

66

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso









CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

67

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO










- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO			
		MAGENTA			
		GIALLO			
		NERO			
DATA	4/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO		
		MAGENTA		
		GIALLO		
		NERO		
FOTON°		CODICE COLORE		LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

68

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**69**

Villa Gramigna

EX

Torre

**FRONTE IN ESAME**

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**



**CODICE  
COLORE**

**STATO DI  
CONSERVAZIONE**


- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 4/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**



CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

**CODICE  
COLORE**

**STATO DI  
CONSERVAZIONE**

- buono  
 medio  
 pessimo

**TIPO DI  
COLORITURA**

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

**DATAZIONE**

- antico  
 recente

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

70

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

71

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

72

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

73

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>		
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

74

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

75

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

76

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO  CODICE COLORE 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

77

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

78

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**79**

Biblioteca Comunale Fratelli Rosselli

EX

Palazzo Giannetti

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="checkbox"/>	
DATA 12/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON°	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	
		CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**80**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**81**

Villino Giuseppina

EX

**FRONTE IN ESAME**

Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>		
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

82

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text" value="008"/>		

SCHEDA  
NUMERO

83

EX casa Marzolini

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

84

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

85

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato

intonaco non tinteggiato

facciavista

Pillori di fiume




intonaco parzialmente tinteggiato

intonaco decorato

altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

020

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 12/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE



CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

86

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	<p>STATO DI CONSERVAZIONE</p> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

87

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

88

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	12/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°	<input type="checkbox"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>

SCHEDA  
NUMERO

89

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

90

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

91

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

92

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

93

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

SCHEDA  
NUMERO

94

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

95

Palazzo Pucci

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	18/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°	<input type="checkbox"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>

SCHEDA  
NUMERO

96

EX Convento di S.Maria Novella

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

97

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

98

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**SCHEDA  
NUMERO**

**99**

canonica

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>		
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**SCHEDA  
NUMERO**

**100**

EX

**FRONTE IN ESAME**

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

Area per la descrizione del paramento.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>CODICE COLORE</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="text"/>	<input type="text"/>	
		MAGENTA <input type="text"/>	<input type="text"/>	
		GIALLO <input type="text"/>	<input type="text"/>	
		NERO <input type="text"/>	<input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="text"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="text"/>		
		GIALLO <input type="text"/>		
		NERO <input type="text"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**101**

EX casa carrara

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**102**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**103**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

104

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

105

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

4/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="4/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**106**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

107

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	12/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°	<input type="checkbox"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>

SCHEDA  
NUMERO

108

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

109

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

110

Casa della nonna

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato

intonaco non tinteggiato

facciavista

ciottoli di fiume



intonaco parzialmente tinteggiato

intonaco decorato

altro

DESCRIZIONE

PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

020

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

CIANO

0

MAGENTA

10

GIALLO

20


NERO

20

DATA 12/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

111

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

112

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

113

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso





CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO	<input type="text"/>		
		MAGENTA	<input type="text"/>		
		GIALLO	<input type="text"/>		
		NERO	<input type="text"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		CIANO	<input type="text" value="0"/>	
		MAGENTA	<input type="text" value="45"/>	
		GIALLO	<input type="text" value="55"/>	
		NERO	<input type="text" value="20"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE	<input type="text" value="129"/>	

SCHEDA  
NUMERO

114

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

115

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="text"/>	MAGENTA <input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		CIANO <input type="text" value="0"/>	MAGENTA <input type="text" value="15"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>	CODICE COLORE <input type="text" value="127"/>	TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

SCHEDA  
NUMERO

116

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

117

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

DESCRIZIONE

PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

118

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

119

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>		
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CODICE COLORE <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**120**

Ufficio anagrafe

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

121

EX

FRONTE IN ESAME

Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		



SCHEDA  
NUMERO

123

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**124**

Palazzo Menchi

EX

Palazzo Menchi

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

125

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="12/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**126**

Casa Lucignani

EX

**FRONTE IN ESAME**

Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
			CIANO <input type="text" value="5"/> MAGENTA <input type="text" value="20"/> GIALLO <input type="text" value="60"/> NERO <input type="text" value="0"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text" value="115"/>		

SCHEDA  
NUMERO

127

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

CIANO



MAGENTA



GIALLO




NERO



DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

128

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

129

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**130**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

131

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

132

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

133

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

134

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**135**

Chiesa del S.S. Crocifisso

EX

**FRONTE IN ESAME**

Ovest

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			CODICE COLORE	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="checkbox"/>	
DATA 18/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
FOTON°	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	
		CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>	
		<b>TIPO DI COLORITURA</b>		
		<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma		

SCHEDA  
NUMERO

136

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

137

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="18/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

138

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

18/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**SCHEDA  
NUMERO**

**139**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**140**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

141

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

142

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

143

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>	CIANO <input type="text" value="0"/> MAGENTA <input type="text" value="20"/> GIALLO <input type="text" value="40"/> NERO <input type="text" value="0"/> CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

144

EX Spedale di S.Croce

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			<input type="checkbox"/>	
DATA 11/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
FOTON°	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO	<input type="checkbox"/>	
		MAGENTA	<input type="checkbox"/>	
		GIALLO	<input type="checkbox"/>	
		NERO	<input type="checkbox"/>	
		CODICE COLORE	<input type="checkbox"/>	
		<b>TIPO DI COLORITURA</b>		
		<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma		

SCHEDA  
NUMERO

145

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

146

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

147

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

148

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO









- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE 	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO  MAGENTA  GIALLO  NERO 	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE 		

SCHEDA  
NUMERO

149

EX

Palazzo Cardosi Mazzolini

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
			<input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO <input type="checkbox"/>	MAGENTA <input type="checkbox"/>	GIALLO <input type="checkbox"/>	NERO <input type="checkbox"/>

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente		
			TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma			
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CIANO <input type="checkbox"/>	MAGENTA <input type="checkbox"/>	GIALLO <input type="checkbox"/>	NERO <input type="checkbox"/>	CODICE COLORE <input type="text"/>

SCHEDA  
NUMERO

150

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**151**

EX casa marchetti

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

152

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

153

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

154

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**155**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Nord-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATA 11/4/07

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

STATO DI  
CONSERVAZIONE

- buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

- antico  
 recente

CIANO  
MAGENTA  
GIALLO  
NERO

TIPO DI  
COLORITURA

- monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

156

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

157

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

158

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA	11/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON°	<input type="checkbox"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="checkbox"/>	

SCHEDA  
NUMERO

159

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>	CODICE COLORE <input type="text" value="024"/>	TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	

SCHEDA  
NUMERO

160

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/>		
		MAGENTA <input type="checkbox"/>			
		GIALLO <input type="checkbox"/>			
		NERO <input type="checkbox"/>			
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE				

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			<input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	
		CIANO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		MAGENTA <input type="checkbox"/>		
		GIALLO <input type="checkbox"/>		
		NERO <input type="checkbox"/>		
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		CODICE COLORE <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

161

EX Casa Marchi

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**SCHEDA  
NUMERO**

**162**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

163

EX

FRONTE IN ESAME

Nord-Est

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO			
		MAGENTA			
		GIALLO			
		NERO			
DATA	11/4/07	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
		MAGENTA	<input type="text" value="20"/>		
		GIALLO	<input type="text" value="60"/>		
		NERO	<input type="text" value="0"/>		
FOTON°	<input type="text"/>	CODICE COLORE	<input type="text" value="008"/>		
LOCALIZZAZIONE CAMPIONE					

SCHEDA  
NUMERO

164

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

165

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

DESCRIZIONE

PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

CIANO

MAGENTA


GIALLO

NERO

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

166

EX Palazzo Cardosi-Mazzolini

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**167**

EX

**FRONTE IN ESAME**

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>TIPO DI COLORITURA</b> <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

168

EX Lavatoio

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="text"/> MAGENTA <input type="text"/> GIALLO <input type="text"/> NERO <input type="text"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input checked="" type="radio"/> recente
			TIPO DI COLORITURA <input checked="" type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE <input type="text"/>	CIANO <input type="text" value="0"/> MAGENTA <input type="text" value="0"/> GIALLO <input type="text" value="0"/> NERO <input type="text" value="0"/>	CODICE COLORE <input type="text" value="041"/>	

SCHEDA  
NUMERO

169

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

170

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

171

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

172

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso


CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>		
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
		CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	TIPO DI COLORITURA <input type="radio"/> monocroma <input type="radio"/> bicroma <input type="radio"/> policroma	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**173**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

**SCHEDA  
NUMERO**

**174**

Chiesa di S.Felice

EX

Chiesa della Misericordia

**FRONTE IN ESAME**

Sud-Est

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**

			<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**

			<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	<b>DATAZIONE</b> <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE		<b>CODICE COLORE</b> <input type="text"/>	

SCHEDA  
NUMERO

175

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE


CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CODICE  
COLORE

SCHEDA  
NUMERO

176

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

CIANO



MAGENTA



GIALLO




NERO



DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

177

EX

FRONTE IN ESAME

Sud-Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso




CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

178

EX

FRONTE IN ESAME

Nord

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007



CODICE  
COLORE



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

CIANO



MAGENTA




GIALLO



NERO



### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°



LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

SCHEDA  
NUMERO

179

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

180

EX

FRONTE IN ESAME

Ovest

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

SCHEDA  
NUMERO

181

EX

FRONTE IN ESAME

Sud

PAGINA  
5 - A07

### ANALISI DEL PARAMENTO - 2007

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

DATA AGGIORNAMENTO :

11/4/07

#### CONDIZIONI DI RILIEVO

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso



CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:

#### TIPOLOGIA DEL PARAMENTO




- intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

#### DESCRIZIONE

### PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007

			CODICE COLORE <input type="text"/>	STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
DATA <input type="text" value="11/4/07"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE			

### PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007

			STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> pessimo	DATAZIONE <input type="radio"/> antico <input type="radio"/> recente
			CIANO <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> GIALLO <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/>	
FOTON° <input type="text"/>	LOCALIZZAZIONE CAMPIONE	CODICE COLORE <input type="text"/>		

**SCHEDA  
NUMERO**

**182**

EX

**FRONTE IN ESAME**

Nord

**PAGINA  
5 - A07**

**ANALISI DEL PARAMENTO - 2007**

PRESENZA MODIFICHE EVIDENTI RISPETTO AL 1999:

si

DATA AGGIORNAMENTO :

12/4/07

**CONDIZIONI DI RILIEVO**

CONDIZIONI METEO:  sereno  poco nuvoloso  nuvoloso

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE:


**TIPOLOGIA DEL PARAMENTO**

intonaco tinteggiato  intonaco non tinteggiato  facciavista  pietra  
 intonaco parzialmente tinteggiato  intonaco decorato  altro

**DESCRIZIONE**

Il paramento è in pietra faccia a vista, prevalentemente costituita da ciottoli arrotondati. Solo sui cantonali sono presenti elementi opportunamente sagomati. L'edificio è stato recentemente restaurato e quindi il paramento si presenta in ottimo stato di conservazione.

**PARAMENTO FACCIAVISTA - 2007**



CODICE  
COLORE

STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

CIANO

MAGENTA


GIALLO

NERO

DATA

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

**PARAMENTO INTONACATO: STRATO SUPERFICIALE - 2007**



STATO DI  
CONSERVAZIONE

buono  
 medio  
 pessimo

DATAZIONE

antico  
 recente

CIANO

MAGENTA

GIALLO

NERO

CODICE  
COLORE

TIPO DI  
COLORITURA

monocroma  
 bicroma  
 policroma

FOTON°

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE