



Sindaco: Rag. Marco Bonini
Assessore all'Urbanistica: Avv. Alberto Giovannetti
Garante della Comunicazione: Dott.ssa Clarice Poggi
Ufficio di Piano: Area Assetto del Territorio
Responsabile Area: Ing. Daisy Ricci
Responsabile del Procedimento: Arch. Michela Ceccarelli
Ing. Francesca Francesconi
Geom. Alessandra Orsi
Sig.ra Maria Renucci
Sig.ra Paola Tazzoli
Indagini geologico tecniche:
Geol. Paolo Sani, Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati


Piano Strutturale Comune di Barga
Provincia di Lucca
approvazione

20.6

QUADRO CONOSCITIVO

La struttura del territorio - Insediamenti

20. Analisi dell'edificio rurale sparsi nel territorio: complesso tra il torrente Corchiana, il fiume Serchio e il torrente Loppo-Lattari - anno 1997
(Elaborazioni dell'Ateneo di Restauro Urbano - Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura - Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici - Arch. Cesarelli Michela, Arch. Cecconi Elisabetta, Prof.ssa Di Ferranti Rita)
CARTA DI SINTESI - INTERVENTI STRUTTURALI ANTISISMICI - STATO DI CONSERVAZIONE - ALTERAZIONI IMPIANTO ORIGINALI
Scala 1:5.000



Stato di conservazione

- Strutture
 - Finiture
 - Totale
- Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Pessimo

Alterazioni dell'edificio originario

- Totali
- Gravi
- Leggere
- Assenti

Interventi antisismici sulla struttura originaria

- Catene
- Cordolo in C.A.
- assenti

••• Limite dell'area di studio

